

## АКТ

### прийому готовності Ужгородського наукового ліцею Закарпатської обласної ради до (найменування закладу освіти) нового 2024/2025 навчального року

Повна адреса Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Загорська, 28.

Телефон 0992946344.

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Іщенко Олена Тимофіївна

Відповідно до рішення (наказу) наказ від "12" серпня 2023 р. № 1-аг перевірку проводила комісія в складі: від закладу освіти

Калинич Н.В.-заступник директора з навчально-виховної роботи;

Пранничук Т.О.-заступник директора з адміністративно господарської роботи ;

Галовець Ю.Ф.- фахівець з охорони праці;

Яворська М.Мю - медсестра;

Коломоєць Л.В. - представник відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Ужгородського управління ГУ ДПСС в Закарпатській області;

Петрик Р.І. - представник Ужгородського РУ ДСНС України в Закарпатській області.

Комісією встановлено:

1. Наявність Державного Акту на право постійного користування земельною ділянкою Серія ЯЯ

№098807 , кадастровий номер земельної ділянки 2110100000:51:002:0129

2. У 2024 / 2025 навчальному році в закладі освіти буде навчатися 17 класів , 497 учнів..

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік - в наявності

4. Стан та якість ремонту приміщень:

капітальний ремонт не проводився, проводився поточний ремонт системи опалення, пусконаладжувальні роботи котельні.

Хто виконував роботи: ПП Харбаш- заміри опору обладнання, ФОП Фрід-вогнезахисна обробка деревини, перезарядка вогнегасників, ПП « Технокомсервіс» - поточний ремонт системи о палення та пусконаладжувальні роботи котельні.

5. Стан території та її площа стан території задовільний, відповідає санітарним та протипожежним вимогам, загальна площа 3.4 га.

6. Кількість і стан допоміжних споруд - спальний корпус, їдальня, бібліотека, складські приміщення;

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан- в наявності, стан задовільний;

7. Огорожа навколо території закладу освіти та її стан - в наявності, стан задовільний,

8. Стан укріттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укріття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту	Адреса розташування	Місткість укриття, осіб	Засобами зв'язку, так/ні	
Найпростіше укриття	Ужгород, вул.Загорська, 28, спальний корпус	607	так	так

**Примітка:** таблиця заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб'єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови, що розташовані на відстані не більш 500 м від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу.

2) Загальна інформація про забезпечення об'єктів (будівель) закладу освіти

Найменування об'єкту (будівлі) закладу освіти	Адреса розташування	Стан забезпеченості						Примітка
		Показ чиками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні	Об'єкту вими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні	Сигнальногучномовними пристроями (сиренами), так/ні	Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні	Засобами зв'язку, так/ні	Підключенням до мережі Інтернет, так/ні	
Навчальний корпус	Загорська, 28	так	так	так	ні	так	так	
Спальний корпус	Загорська, 28	так	так	так	ні	так	так	
Їдальня	Загорська, 28	так	так	ні	ні	так	ні	
Бібліотека	Загорська, 28	так	так	ні	ні	так	так	
Склади	Загорська, 28	так	ні	ні	ні	так	ні	

**Примітка:** таблиця заповнюється за всі об'єкти (будівлі), що є на балансі закладу освіти.

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти	Загальна кількість, осіб	Забезпечено засобами індивідуального захисту				Примітка
		Фільтрувальними протигазами		Респіраторами (ватно-марлевими пов'язками)		
		кількість	відсоток від загальної кількості	кількість	відсоток від загальної кількості	
Працівники	101			150	100	
Здобувачі освіти	497			500	100	

**Примітка:** працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об'єкта (об'єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов'язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об'єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10. Організація охорони закладу освіти:

- наявність договору з охоронною організацією (так/ні) так;
- наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні / немає) ні ;
- забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні) ні ;
- наявність зовнішнього відео спостереження (наявні та направлені на локацію закладу освіти / немає / наявні, але не направлені на локацію закладу освіти ) немає;
- наявність внутрішнього відеоспостереження (наявні / немає) наявне.

11. Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан : спортивний зал 10x20, спортивний зам 24x43, футбольне поле з натуральним покриттям 40x100, футбольне поле із штучним покриттям 42x22, тренажерний зал 5.30x22, басейн 24x11- технічний стан задовільний.

12. Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

Кабінети (лабораторії)	Кількість	Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання		Наявність перспективного плану обладнання кабінету		Наявність правил безпеки і пам'яток для кабінетів, їх виконання
		повністю	частково	є	немає	
Біології, фізики, хімії тощо, Суміщені (комбіновані)	6	повністю		є		є

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика: не стосується

Вид майстерень	Площа, кв. м	Кількість робочих місць	Наявність обладнання та інструмента за нормою	Тип підлоги	Освітленість	Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція)
3 обробки металу та деревини 3 обробки харчових продуктів 3 обробки тканини інші						

14. Наявність методичного кабінету: в наявності

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників: в наявності

16. Наявність технічних засобів навчання (ТНЗ), їх стан і зберігання.

№ з/п	Назва ТНЗ	Кількість	Справні	Несправні
	Комп'ютери та комп'ютерна техніка	48	так	
	Магнітофони	3		
	Телевізори	1		
	Електрофони	2		
	Кінопроектори	17		
	Діапроектори	1		
	Радіовузол	6		
	Мовна лабораторія	0		
	Епіпроектори	4		
	Пристрій для зашторювання	4		
	Екрани	4		
	Інші пристрої			

17. Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами: спортивний зал 9.60x19.90,(191 кв.м), в наявності спортивне обладнання ( кінь, козел, шведська стінка, гімнастичні мати,канати, баскетбольні щити, волейбольна сітка, міні ворота ), стан задовільний, спортивний зал 23.9x42,8 – стан задовільний, обладнання ворота гандбольні, лавиць для глядачів, табло ; басейн- 24 м довжина ванни , стан задовільний .

18. Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки - 86,8 кв.м, укомплектовано засобами пожежогасіння;

19. Стан меблів (у кімнатах, кабінетах тощо) відповідає віковим нормам, стан задовільний, проведено ремонт твердого інвентарю, придбано нові комплекти столів і стільців;

Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм: лавиць для спортивних залів,

20. Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць- в наявності їдальня на 160 посадочних місць;забезпеченість та стан меблів - забезпечено в достатній кількості, забезпеченість технологічним обладнанням - 2-ел . плити ( по 4 комфорки кожна), ел.сковорода, пароварочний котел, 2 духові шафи, ел.слайзер, м'ясорубка,овочерізка, картопличестка, холодильне обладнання , посудомийка, столи роздаточні та розділочні для їдальні, згідно вимог;Санітарний стан- задовільний , відповідає нормам; Потреби у придбанні обладнання немає. Умови для миття рук- 4 умивальника з проточною водою в їдальні, рідке мило в дозаторі, електросушилка для рук; Наявність проточної води: холодної, гарячої - в наявності; Душова кімната для персоналу забезпечена проточною гарячою та холодною водою.

21. Організація питного режиму - в наявності куллер з питною водою « Аляска» медичний кабінет, в навчальному корпусі на поверхах організовані місця для питної води в бутлях, встановлена системи комплексної очистки води в їдальні, у вечірній час в спальному корпусі організовано забезпечення гарячою питною водою. Протягом дня в навчальному корпусі на поверхах виставлені бутлі з питною водою.

22. Наявність медичного, стоматологічного кабінетів, хто здійснює медичний контроль за станом здоров'я учнів- медичне обслуговування представлено роботою 2 медичних працівників, лікаря та медичної сестри. Площа кабінету 25 кв.м, маніпуляційного кабінету площа 14.1 кв.м, наявності ізолятор загальною площею 44.8 кв.м на 3 ліжка, кабінети укомплектовані твердим інвентарем та обладнанням згідно вимог, стан задовільний;

23. Наявність і стан бібліотеки - бібліотека знаходиться в окремому приміщенні, забезпечена спеціалізованими книжними стелажимами, комп'ютерами, підключенням до мережі Інтернет, в наявності читальний зал, дотримано заходів протипожежної безпеки, стан задовільний;

24. Фонд підручників, посібників, художньої літератури 19 166 примірників;

Художньої літератури – 7 514 примірників;

Періодичних видань - 8 найменувань; методичні посібники-71 найменувань.

Забезпеченість підручниками за предметами - 11 581 примірників, 100%

25. Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами - освітлення відповідає нормам природне і штучне;

26. Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення- в наявності, протокол від 12 червня 2024 року, виконавець ФОП Харбаш А.Г. м.Ужгород, Берчені 30/1, Свідоцтво № 05-0015/2023.

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту - в наявності, відповідає законодавчим нормам;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопостачання - в наявності, зовнішні гідранти відсутні, в наявності пожежні крани в корпусах згідно вимог, укомплектовані пожежними рукавами, проведено випробовування технічного стану;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння в наявності, в справному стані, в достатній кількості згідно протипожежних вимог, вогнегасники перезаряджені, придбано додаткові вогнегасники;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавка захисту - електромережа та електрообладнання в справному стані, блискавка захист встановлений на всіх корпусах закладу із дотриманням норм.

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування - автоматичні системи протипожежного захисту в наявності, справні, обслуговування проводиться ТОВ « Венбест».

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів - евакуаційні шляхи та виходи відповідають вимогам, мають вільний доступ, обладнанні світловими покажчиками;

Проведення обробку будівельних конструкцій вогнестійкими засобами - проведено обробку будівельних конструкцій вогнестійкими засобами ФОП Фрід Я.І.;

Інші питання пожежної безпеки - встановлені люки на горища всіх корпусів, сертифіковані, згідно протипожежних норм та сертифіковані протипожежні двері архів-бібліотека. Розроблено

інструкції з пожежної безпеки для всіх кабінетів , приміщень, проведення різних заходів, кожні 3 роки проходить затвердження інструкцій, враховуючи зміни , плани евакуації встановлено по всім корпусам;

28. Стан покрівлі - метало черепиця, задовільний;

29. Наявність і стан інженерних комунікацій:

водопостачання централізоване, стан задовільний;

газопостачання (електропостачання) -централізоване, стан задовільний;

каналізація - централізована, стан задовільний.

30. Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну - стан задовільний, приточно – витяжна;

31. Наявність підсобного господарства та його стан – відсутнє ;

32. Наявність спального корпусу та його стан – в наявності, стан задовільний, обладнані спальні кімнати із дотриманням вимог до твердого інвентарю, м'який інвентар відповідає санітарним нормам, на поверхах обладнані душові, санвузли, умивальники в достатній кількості. Забезпечені проточною гарячою водою.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях) тощо) документація виконана згідно вимог( протоколи про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності та електробезпеки ) , журнали реєстрації інструктажів з охорони праці - ведуться згідно вимог, журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності - ведуться згідно вимог, інструкції з безпеки в кабінетах, лабораторіях - розроблені, затверджені та видані згідно вимог. Директор закладу, заступник директора з ГЧ та фахівець з ОП пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці безпеки життєдіяльності в Закарпатському інституті післядипломної педагогічної освіти .Підписані Акти –дозволи на роботу кабінетів хімії ( № 1 від 04.07.2024), фізики ( № 2 від 04.07.2024), біології ( № 3 від 04.07.2024), комп'ютерних класів( № 4, №5 від 04.07.2024); Акт на випробування спортивного знаряддя ( акт –дозвіл №6 від 04.07.2024);

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль, пічне), її стан –план підготовки до зими в наявності, в газових котельнях проведено поточний ремонт з підготовки до опалювального сезону, профілактичні, ремонтні та пусконаладжувальні роботи котлів, пусконаладжувальні роботи виконані підприємством «Технокомсервіс», ліцензія в наявності.

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом - згідно вимог;

36. Наявність та реєстрація колективного договору - в наявності;

37. Заклад пройшов аудит за стандартами НАССР та ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимог до будь яких організацій харчового ланцюга при виробництві громадського харчування в закладі» . ( ТОВ «Консалтинг Груп 1» Договір № 17/20 від 17.03.2020 р.);

38. Заклад пройшов оцінку об'єкту ( спальний корпус, підвальне приміщення) щодо можливості його використання для укриття учнів та працівників як найпростішого укриття. Акт оцінки об'єкта - грудень 2023р., нанесена на інтерактивну мапу та взята на облік до фонду захисних споруд 05.07.2022р.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:  
Ужгородський науковий ліцей Закарпатської обласної ради, **готовий** до початку навчального року та роботи в осінньо-зимовий період.

---

Комісія: \_\_\_\_\_ Калинич Н.В.  
\_\_\_\_\_ Пранничук Т.О.  
\_\_\_\_\_ Галовець Ю.Ф.  
\_\_\_\_\_ Яворська М.М..  
\_\_\_\_\_ Коломоець Л.В.  
\_\_\_\_\_ Петрик Р.І.